



Termoplasty w wyniku podgrzania przechodzą w stan płynny

Duroplasty nie przechodzą w stan płynny, nierozpuszczalne

Elastomery odznaczają się dużą odkształcalnością i sprężystością